



AUDIOSCAN s.r.o.
Oldřichova 107/50
128 00 Praha 2
Zapsaná do OR u MS v Praze,
odd. C, vl. 3018

DODATEK č. 1 k Servisní smlouvě č. UZ - 026/00

ze dne 18.7.2001

Klient: **Fakultní nemocnice Na Bulovce**
Budínova 2
180 81 Praha 8
IČO: 00064211
DIČ: CZ00064211

a

Společnost: **AUDIOSCAN, spol. s r.o.**
Oldřichova 107/50
128 00 Praha 2
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C,
vložce číslo 3018
IČO: 40615421
DIČ: CZ40615421

Obě smluvní strany se dohodly na základě článku 4.4. uvedené smlouvy na následujících změnách:

I.

- 1) Zrušení **Přílohy č. 2** k výše uvedené Servisní smlouvě, podepsané 4.11.2002, a to k 31.12.2006.

II.

- 2) **Bod 1.2. smlouvy se mění na:**

1.2. a) Tato smlouva vychází z **Hospodářské smlouvy č. AHS-006/92** ze dne 4.2.1992.

b) Dále tato smlouva vychází z **Kupní smlouvy č. 206156/2** ze dne 12.2.2001, uzavřené mezi kupujícím –Fakultní nemocnice Na Bulovce, na jedné straně a prodávajícím – AUDIOSCAN, spol. s r. o. na straně druhé; oddílu VI, VII, které se zabývají převodem do

vlastnictví a zárukami. Tyto podmínky jsou ze strany prodávajícího i kupujícího dodržovány.

3) **Bod 1.3. smlouvy se mění na :**

1.3. Předmětem této smlouvy je:

1.3.1. **Ultrazvukové přístroje:**

Typ přístroje	výr. číslo	umístění
SSH – 140 A	P5576476	rdg. odd
TP – 8700	5564019	rtg. odd.
TP – 8300		odd. funkč. dg.
SSA-240 (TOSBEE)	G4613131	rtg. plicní
TP – 8700	4572805	rtg. plicní

1.3.2. **Pracoviště č.2 - universální skiagraficko-skiaskopickou stěnu s C ramenem model MAX-1000A včetně příslušenství, v následující konfiguraci:**

stěna s C ramenem	MAX-1000A	s/n A1527007
vzdálená řídicí konsole	DCD-04C/E2	s/n A8597007
rtg. lampa 0,6/1,2 mm	DXB-0624CH(housing)	s/n H59526
kolimátor	BLA-151A	s/n A15220022
vn. generátor 80KW	KXO-80M	s/n A8597007
systémový kabinet	CAB-04A/E2	s/n A8597007
pulsní fluoro	PFA-30A	s/n A8572583
stropní závěs pro monitory	ID1240-41S	s/n 806
koleje pro str. závěs	IDRA3-IDIK 13	
digitální AEC	AEC-30A	s/n PX17-53742
zesilovač obrazu 16"	RTP1430IJ-G1E	s/n 8M004/A
monitor 21"	TVM-210MB/BL	s/n B8582924
monitor 21"	TVM-210MB/W1	s/n B8582923
elektronický photospot.	ADR-1000A/E2	s/n 090-171
barevný monitor 21"	S102GT VM 502	s/n 10048511
Video switcher	INLINE 3502	s/n 193466
PDU		s/n 090-171

4) **Bod 2.1.2. smlouvy se mění na:**

2.1.2. Společnost se zavazuje provádět pravidelnou údržbu:

a) přístrojů uvedených v bodu 1.3.1. čtyřikrát za rok. Tyto úkony budou prováděny v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hod



b) přístrojů uvedených v bodu 1.3.2. v délce jednoho dne v intervalu 1 x za měsíc. Jednou za rok bude provedena kompletní prohlídka uvedeného přístroje v délce trvání 3 dny. Tyto úkony budou prováděny v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hod.

5) **Bod 2.2.1. smlouvy se mění na:**

2.2.1. Společnost se zavazuje provádět po dobu platnosti této smlouvy servisní činnost na základě telefonického oznámení klienta o závadě na přístrojích uvedených v bodu 1.3. této smlouvy. Nástup k této činnosti bude do 2 pracovních dnů od nahlášení. Přístroje budou zprovozněny maximálně do 5 pracovních dnů, v případě potřeby náhradních dílů z dovozu do 10 pracovních dnů od nahlášení závady, pokud nenastane zdržení dodávky náhradních dílů v důsledku vyšší moci nebo ze strany jiných subjektů podílejících se na dovozu. V takovém případě dohodnou smluvní strany prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.

6) **Bod 2.2.4. smlouvy se mění na:**

2.2.4. V případě, že nebude dodržen termín zprovoznění přístroje uvedený v bodě 2.2.1., klient je oprávněn snížit měsíční platbu za daný přístroj uvedený v bodě 1.3.1., 1.3.2. v příslušném měsíci o 10 % za každý pracovní den prodlevy.

7) **Nový bod 2.3.4.:**

2.3.4. Rentgenová trubice je subjektem zvláštních záručních podmínek se spoluúčastí objednatele (tzv. PRO RATA). Tyto podmínky jsou stanoveny výrobcem rtg. trubic. Pro přístroj uvedený v bodu 1.3.2.: prvních 6 měsíců po instalaci či 9 měsíců po dodání je záruka 100%, dalších 6 měsíců pak lineárně roste spoluúčast klienta tak, že po uplynutí této lhůty záruka končí.

Př: Je-li třeba vyměnit rtg. trubicí 9 měsíců po její instalaci do přístroje, cena náhradní je pak 50% ceny původní.



8) **Bod 5.1. smlouvy se mění na:**

5.1. Cena za pravidelnou údržbu včetně servisu na telefonické zavolání je měsíčně:

a) u přístrojů dle bodu 1.3.1

Typ přístroje	vyr. číslo	umístění	měsíční sazba
SSH – 140 A	P5576476	rdg. odd	Kč 3.500,-
TP – 8700	5564019	rtg. odd.	Kč 500,-
TP – 8300		odd. funkč. dg.	Kč 300,-
SSA-240 (TOSBEE)	G4613131	rtg. plicní	Kč 2.000,-
TP – 8700	4572805	rtg. plicní	Kč 500,-

b) u přístroje dle bodu 1.3.2.....Kč 39.500,-

Celkem.....Kč 46.300,-

K této ceně je třeba připočítat platné DPH (v době podpisu Dodatku č. 1 je DPH 5%). Jsou v ní obsaženy výše uvedené činnosti včetně dopravních a cestovních nákladů.

9) **Nový bod 5.5.:**

5.5. Náhradní díly do výše ceny Kč 2.000,- včetně DPH budou dodávány zdarma. V případě, že cena náhradního dílu bude vyšší, než uvedená hodnota, bude tento díl účtován v plné výši včetně DPH.

III.

10) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích majících povahu originálu, a to po jednom pro každou smluvní stranu.

11) Dodatek nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem 1.1.2007.

12) Dodatek se uzavírá na dobu neurčitou.

V Praze dne 23.11.2006



Ing. Lubomír Janda
jednatel společnosti
AUDIOSCAN, spol. s r. o.



AUDIOSCAN s.r.o.
Oldřichova 107/50
128 00 Praha 2
Zapsaná do OR u MS v Praze,
odd. C, vl. 3018



- 9 - 01 - 2007

Ing. Petr Sláma
ředitel nemocnice
Fakultní nemocnice Na Bulovce

FAKULTNÍ NEMOCNICE NA BULOVCE
180 81 Praha 8, Bulínova 2
ředitelství
IČZ: 08006000, IČO: 00064211
(4)